

課題

塗装用の粉体がダメになる

- 毎日、生産開始時に修正工数がかかる
- 品質に影響が出てしまう

何が原因か分からない…

- 適切な調査方法が分からない
- 調査工数を抑えたい


ParaRecolector 導入

設置方法



見える化

工程内環境をグラフ化 / 原因の調査



改善

原因判明で適切な処置ができた



効果

■ 不具合要因の数値化 / 見える化

■ 不具合の影響要因の特定促進

■ 対策・予防の策定